

Kategorie	Anzahl	Maschinen-Art	Hersteller	Maschinen-Typ	Arbeitsraum (dxL);(LxBxH)
Sägen	1	Bandsäge	Kasto	HBA 360 AU	360 x 6000
Sägen	1	Bandsäge	Kasto	Funktional A	80 x 3000
Drehen	1	Drehmaschine	Krewema	HFDM 45	1600 x 2700
Drehen	1	Drehmaschine	Boehringer	DUE 560	560 x 2000
Drehen	1	Zyklen-Drehmaschine	Boehringer	DUS 400 ti	400 x 1100
Drehen	1	Zyklen-Drehmaschine	Boehringer	DUS 560	560 x 1350
Drehen	1	CNC-Drehmaschine	Boehringer	DUS 820	820 x 1300
Drehen	1	CNC-Drehmaschine	Boehringer	DUS 820	820 x 4000
Drehen	2	CNC-Drehmaschine	Gildemeister	CTX 400 S2	400 x 600
Drehen	1	Dreh-Fräszentrum	Mori Seiki	NL 2500-1250	400 x 1500
Drehen	1	Dreh-Fräszentrum	Hitachi	Super Hicell 250	400 x 2000
Drehen	1	Dreh-Fräszentrum	DMG	NTX 2000	400 x 2000
Drehen	1	Dreh-Fräszentrum	DMG	Gamma 3000 TC	650 x 3000
Fräsen	1	Fräsmaschine	DMG	DMU 50 M (TNC 310)	500 x 400 x 400
Fräsen	1	3-Achs Fräszentrum	Sigma	Mission 3	1000 x 650 x 550
Fräsen	1	3-Achs Fräszentrum	Sigma	Zenit 3P	1000 x 650 x 550
Fräsen	1	5-Achs Fräszentrum	DMG	DMU 70	700 x 600 x 600
Fräsen	1	5-Achs Fräszentrum	DMG	DMU 50 3rd Generation	650 x 520 x 475
Fräsen	1	5-Achs Fräszentrum	DMG	CMX 50 U	500 x 450 x 400
Fräsen	1	5-Achs Fräszentrum	DMG	DMF 260/7	2600 x 680 x 600
Fräsen	1	5-Achs Fräszentrum	Chiron	Mill 2000	2000 x 550 x 600
Schleifen	1	Flach-Schleifmaschine	ABA	FFU 1000/50	850 x 500 x 350
Schleifen	1	Rund-Schleifmaschine	WMW	SUI 315/2000	350 x 1800
Schleifen	1	Rund-Schleifmaschine	Schaudt	PF6 3000 CNC	600 x 3000
Nuten	1	Nutzenziehmaschine	Rausch	RS3	bis 20 P9
Nuten	1	Nutzenziehmaschine	Frömag	Rapida D63-425	bis 63 P9
Richten	1	Wellenrichtmaschine	Eitel	RP 40	200 x 4000

